

## 通信モジュールバージョンについて

通信モジュールは自動で最新のバージョンに更新されます。

以下の方法で通信モジュールバージョンを確認して、最新バージョンに更新されない状態が続く場合は

リモコンが故障している可能性がありますので、下記ホームページからお問合せください。最新バージョンに更新されない状態が続くと、セキュリティ上の問題が生じる恐れがあります。

最新の通信モジュールバージョンは下記となります。

MC-271/272 シリーズ	2025 年 6 月 12 日リリース	: 01.70.59.0A
MC-331/332 シリーズ	2025 年 6 月 12 日リリース	: 01.70.59.0A
MC-341/342 シリーズ	2026 年 3 月 26 日リリース	: 01.70.7D.06
MC-333 シリーズ	2025 年 9 月 5 日リリース	: 01.70.8C.02

### ◀リモコンでの通信モジュールバージョンの確認方法▶

- ・ MC-271/272/261/262 シリーズの場合：「自動」長押し→設定番号「08」
- ・ MC-331/332 シリーズの場合：「MENU」→「リモコン設定」→「無線 LAN 設定」→「ソフトウェア情報」
- ・ MC-341/342 シリーズの場合：「メニュー」→「無線・通信」→「06 ソフトウェア情報」
- ・ MC-333 シリーズの場合：「MENU」→「リモコン設定」→「無線 LAN 設定」→「ネットワーク情報」→「通信モジュール」

お問い合わせフォーム（一般のお客様）

<https://www.rinnai.co.jp/contact/form/>